

# urvita

## Juanito

Actualización

A cierre de Abril de 2024

# Renders




# Reporte fotográfico

Obra Civil: Losa N6



# Reporte fotográfico

Obra Civil: Losa N6



# Reporte fotográfico



## Alimentaciones principales eléctricas



# Reporte fotográfico

Centros de carga y zoclos para ventanales




# Reporte fotográfico

Acabados en muros interiores



# Reporte fotográfico

Mezzanine en departamentos doble altura



# Reporte fotográfico



## Departamento muestra



# Reporte fotográfico



Departamento muestra

# Reporte fotográfico

Fachada

