



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

14 DICIEMBRE 2022



LETRERO PRINCIPAL Y LÁMPARA ARBOTANTE



PROTECCIÓN TEMPORAL REGISTROS MEDIDORES CFE



PROTECCIÓN TEMPORAL REGISTROS MEDIDORES CFE




ARBOTANTES SOBRE CASETA Y ESPACIO DE RECICLAJE




ESPACIO DE RECICLAJE



SEÑALÉTICA Y ENTREGA L1, L2, L3 Y L4



SEÑALÉTICA Y ENTREGA L5




ENTREGA L6



ACABADO MUROS L7



ACABADO MUROS DEPARTAMENTO 112



PERÍMETRO.

14 DICIEMBRE 2022