

OBRA: LOCAL, EDIF PARA DEPARTAMENTOS.

UBICACIÓN: DR. JOSE MA VERTIZ No. 982
COL. NARVARETE OTE, BENITO JUAREZ

CDMX, C.P. 03023
CONTRATISTA: DREAMERS, ARQUITECTOS

ACTUALIZADO AL 3 de marzo de 2023



INFORME DE OBRA



ACTIVIDADES PRINCIPALES

- 1 TRABAJOS DE ADECUACION DE BANQUETA EN DOCTOR VERTIZ
- 2 ALBAÑILERIAS EN COWORKING
- 3 ESTRUCTURAS METALICAS EN ROOF GARDEN
- 4 LOSA, PRETILES Y APLANADOS EN AREA PET FRIENDLY
- 5 COLOCACION DE MOBILIARIO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS
- 6 TRABAJOS DE DETALLADO GENERAL DE DEPARTAMENTOS, PINTURA, SELLOS, LIMPIEZA, ETC.
- 7 LOSA, MUROS Y APLANADOS EN SALA DE MEDITACION
- 8 INSTALACION DE MUEBLE DE RECEPCION
- 9 APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA EN ESCALERAS PRINCIPALES
- 10 PREPARACIONES DE DUCTERIA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN ROOF GARDEN
- 11 YESO EN AREA DE HAMACAS ROOF GARDEN
- 12 PREPARACIONES PARA ACOMETIDA DE GAS AL EDIFICIO
- 13 REMATE DE CABLEADO DE REDES EN SITE
- 14 SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LOCAL COMERCIAL Y ROOF GARDEN

OBRA: LOCAL, EDIF PARA DEPARTAMENTOS.
UBICACIÓN: DR. JOSE MA VERTIZ No. 982
CONTRATISTA: COL. NARVARETE OTE, BENITO JUAREZ
ACTUALIZADO AL DREAMERS, ARQUITECTOS
3 de marzo de 2023




INFORME DE OBRA

TRABAJOS DIVERSOS




BANQUETA VERTIZ



ALBAÑILERIAS EN COWORKING.




APLANADOS CUBOS ROOF GARDEN



ESTRUCTURA METALICA



ESCALERAS HACIA PET FRIENDLY



PRETILES PET FRIENDLY

UBICACIÓN:
CONTRATISTA:
ACTUALIZADO AL

DR. JOSE MA VERTIZ No. 982
COL. NARVARTE OTE, BENITO JUAREZ
CDMX, C.P. 03023
DREAMERS, ARQUITECTOS
3 de marzo de 2023



INFORME DE OBRA

TRABAJOS DIVERSOS



APLANADOS EN AREA DE BAÑOS Y BODEGAS ROOF GARDEN



YESO EN MUROS ROOF GARDEN



ESTUCO Y PINTURA EN ESCALERA PRINCIPAL



INSTALACION DE FOLLAJE EN VESTUBULO NIVEL 1 AL 4