

OBRA: LOCAL, EDIF PARA DEPARTAMENTOS.  
UBICACIÓN: DR. JOSE MA VERTIZ No. 982  
COL. NARVARETE OTE, BENITO JUAREZ  
CDMX, C.P. 03023  
CONTRATISTA: DREAMERS, ARQUITECTOS  
ACTUALIZADO AL 18 de mayo de 2023



## INFORME DE OBRA



### ACTIVIDADES PRINCIPALES

- 1 COLOCACION DE PISO VINILICO EN AREA DE COWORKING
- 2 INSTALACION DE DECK EN MUEBLE DE RECEPCION
- 3 ARMADO DE LIBRERO EN VESTIBULO
- 4 INSTALACION DE FOLLAJE EN PLAFON DE COWORKING
- 5 INSTALACION DE TIRALED EN PLAFON DE COWORKING
- 6 APLICACIÓN DE PINTURA EN VESTIBULO, CUBICULOS Y BAÑOS DE COWORKING
- 7 INSTALACION DE LUNA EN PASILLO DE BAÑOS
- 8 INSTALACION DE LAMPARAS EN CUBICULOS
- 9 COLOCACION DE PISO VINILICO EN AREA DE COCINA COMUN QUINTO PISO
- 10 ARMADO DE MUEBLES DE COCINA COMUN
- 11 COLOCACION DE CUBIERTAS EN COCINA COMUN
- 12 INSTALACION DE TIRALED Y LAMPARAS DE COCINA COMUN
- 13 COLOCACION DE PAPEL TAPIZ EN CAJILLOS DE COCINA COMUN
- 14 COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN AREA DE ROOF GARDEN
- 15 INSTALACION DE RED EN AREA DE DESCANSO DE ROOF GARDEN
- 16 COLOCACION DE ACABADO CERAMICO EN AREA EXTERIOR DE ROOF GARDEN
- 17 APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE ROOF GARDEN
- 18 COLOCACION DE ACABADO CERAMICO EN ESTRUCTURA DE ASADOR.

**OBRA:** LOCAL, EDIF PARA DEPARTAMENTOS.

**UBICACIÓN:** DR. JOSE MA VERTIZ No. 982  
COL. NARVARETE OTE, BENITO JUAREZ

**CONTRATISTA:** DREAMERS, ARQUITECTOS  
**ACTUALIZADO AL**  
18 de mayo de 2023




## INFORME DE OBRA

### TRABAJOS DIVERSOS



RECEPCION COWORKING



COLOCACION PISO



BAÑOS COWORKING



CUBICULOS COWORKING

**UBICACIÓN:** DR. JOSE MA VERTIZ No. 982  
COL. NARVARTE OTE, BENITO JUAREZ  
CDMX, C.P. 03023  
**CONTRATISTA:** DREAMERS, ARQUITECTOS  
**ACTUALIZADO AL** 18 de mayo de 2023




## INFORME DE OBRA

### TRABAJOS DIVERSOS



PASILLO BAÑOS COWORKING



COWORKING



COMEDOR COMUN



COCINA COMUN


UBICACIÓN:  
CONTRATISTA:  
ACTUALIZADO AL

DR. JOSE MA VERTIZ No. 982  
COL. NARVARTE OTE, BENITO JUAREZ  
CDMX, C.P. 03023  
**DREAMERS, ARQUITECTOS**  
18 de mayo de 2023



## INFORME DE OBRA

### TRABAJOS DIVERSOS



INSTALACION DE RED



ACABADOS EN AREA DE DESCANSO



AREA DE ASADOR