

urvita

Juanito

Actualización

A semana 23 de 2024



Renders

Departamento muestra



Reporte fotográfico

Escalera N5



Reporte fotográfico



Castillos y cerramientos N6 PA



Reporte fotográfico


Castillos y cerramientos N6 PA



Reporte fotográfico




Obra Civil: Losa N7 (Rooftop)



Reporte fotográfico

Cierre albañilerías N1



Reporte fotográfico



Detallado de plafón depa muestra



Reporte fotográfico

Acabados en muros interiores Planta Baja



Reporte fotográfico



Acabados en muros interiores Sótano 1



Reporte fotográfico

Baños N1



Reporte fotográfico

Fachada Juan I. Ramón

