

urvita

Juanito

Actualización

A semana 32 de 2024

Renders


Departamento muestra



Fotografías



Reporte fotográfico



Afine de muros N3

Reporte fotográfico

Preparación para colado de firme S2



Reporte fotográfico

Herrerías (Barandales)




Reporte fotográfico



Muros Rooftop



Reporte fotográfico



Barras de Concreto N3

Reporte fotográfico

Fachada Jesus Glz





Reporte fotográfico

Celosias



Reporte fotográfico

Albañilerías y detallado N3



Reporte fotográfico



Última escaleras (N7)